

В Дмитровском проезде могут понизить бордюр

02.04.2021

Житель района обратился с сообщением о том, что по Дмитровскому проезду, дом 20, корпус 1 — очень высокий бордюр.

«У нас в проезде Соломенная сторожка проверили ремонт. Наш подъезд выходит на Соломенную сторожку. Бордюры при въезде к подъезду дома 10-12 см, хотя должен быть не больше 2 см. Люди на инвалидных колясках не могут подняться самостоятельно. И в 5 метрах от нашего подъезда пешеходный переход упирается в высокий бордюр. Бордюрный камень нужно опустить ниже», — говорится в сообщении.

В 2019 году проводились работы по комплексному благоустройству проезда Соломенной Сторожки и прилегающих к нему территорий в рамках Государственной программы «Развитие городской среды». Государственным заказчиком на выполнение работ выступал ГКУ «УКРиС». Генеральный подрядчик ООО «Ингода».

Отмечается, что управой Тимирязевского района будет направлено обращение в ГКУ «УКРиС» по вопросу проведения работ по понижению бортового камня на указанном участке.

Адрес страницы: <http://timiryazevskiy.mos.ru/presscenter/news/detail/9837450.html>

[Управа Тимирязевского района города Москвы](#)